






sezione A-A



prospetto nord



prospetto est




piano piano primo


L'edificio si compone di un piano rialzato con uffici dell'Ente e un primo piano adibito ad alloggio. 1960: edificio demolito e ricostruito in c.a. con solai in muratura mista laterizio e cemento. La copertura è a falde inclinate e tegole tipo marsigliesi.



prospetto sud




prospetto ovest




0 1 2 3 4 5 m

piano piano terra


Uffici Eras



piano della copertura



piano primo piano




piano piano terra




LEGENDA DEGRADI	
macchia	vegetazione infestante
lesione	rappezzo di malta
crolli	superfettazione
manca	degrado antropico

La struttura è costituita da due corpi di fabbrica collegati da un porticato. Nel primo edificio che affaccia sulla piazza principale era presente il dispensario medico con gli alloggi mentre nella struttura retrostante c'era la casa sanitaria. 1940: costruito il primo corpo con la costruzione del borgo 1946: costruzione edificio casa sanitaria retrostante. La struttura portante è in muratura di pietrame e malta di calce grassa con cinture di calcestruzzo per ogni metro di altezza. La copertura della casa sanitaria, oggi quasi totalmente crollata, era a falde inclinate e capriate in legno. 1959-60: vengono demoliti solai di copertura in legno del dispensario medico, poi ricostruiti in cemento.

LEGENDA CAUSE DEGRADI	
degrado	causa
macchia	-umidità da risalita capillare -assenza o mal funzionamento canale di gronda in copertura -umidità da perle localizzate di impianti sanitari e di smaltimento e convogliamento acque piovane -mal funzionamento gocciolatoio -deposito sull'intonaco di solfati di Ca e Mg presenti nei calcari
manca	Fessurazione e disgregazione dell'intonaco per azione di: -acqua piovana -infiltrazioni dalla copertura -degrado della copertura
lesione	Degrado strutturale
rappezzo di malta	Interventi sulle murature con uso improprio dei materiali
crolli	Cedimento della copertura e della muratura
superfettazione	Aggiunte recenti all'edificio che ne diminuiscono la coerenza e la leggerezza rispetto all'assetto originario. Stato di abbandono del fabbricato e deposito di semi nelle fessure e nelle tegole
degrado antropico	Collocazione impropria degli elementi tecnologici



prospetto ovest



prospetto est



retro prospetto



prospetto principale

0 1 2 3 4 5 m

Casa sanitaria