



Prospetto Nord-Ovest



Prospetto Sud-Ovest




-  Nodo

 Fessure da ritiro
-  Fibratura irregolare

 Foro
-  Perdita di materiale

N.B.
Blu = Barra metallica
Rosso = Viti

Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile	Tavola N°: 6	Scala 1:10	
Monitoraggio Strutturale con la Tecnica delle Emissioni Acustiche della Torre Campanaria del Duomo di Torino	ALLEGATO 6: Degrado Ritto P2		
Studente: Perrone Antonio 238903			
Relatori: Prof. Carpinteri Alberto Prof. Manuello Bertetto Amedeo Ing. Masera Davide			16/12/2019