


Casa Sella
PROSPETTO SUD


Scala 1:100
0m 1 10












L'osservazione del prospetto sud permette di capire che la struttura muraria si costituisce di pietre (probabilmente provenienti dall'attiguo Torrente Cervo) e di mattoni pieni.

Legenda cause del degrado:

- a:azioni antropiche
- b:presenza acqua
- c:composizione chimica
- d:oscillazioni termiche
- e:proprietà meccaniche
- f:azione eolica



- APPOSIZIONE INCOMPATIBILE  a
- COLATURA  d
- DISGREGAZIONE  b,e
- DISTACCO  b,d,e
- EROSIONE  b,e,f
- FRATTURAZIONE  b,d,e
- LACUNA  b,d,e
- MACCHIA  b,c
- RISARCITURA INCOMPATIBILE  a

DEGRADI	INTERVENTI	RIMOZIONE MANUALE	RIMOZIONE INTOCACO	PULITURA SEMPLICE	PULITURA CON ACQUA NEBULIZZATA	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	STILATURA GIUNTI	REINTEGRAZIONE ELEMENTI MANCANTI	REINTEGRAZIONE INTONACO
APPOSIZIONE INCOMPATIBILE									
COLATURA									
DISGREGAZIONE									
DISTACCO									
EROSIONE									
FRATTURAZIONE									
LACUNA									
MACCHIA									
RISARCITURA									

