


Casa Sella
PROSPETTO NORD

Scala 1:100

0m 1 10



L'osservazione del prospetto nord permette di capire che la struttura muraria è costituita da muratura mista di pietra (probabilmente proveniente dal vicino Torrente Cervo) e laterizio. La finitura dell'intonaco è in gran parte mancante; l'intera facciata mostra risarciture effettuate in tempi diversi e con materiali differenti (cemento, stucco, ecc.). Il manto di copertura, restaurato in tempi recenti, è costituito da coppi in laterizio.

Legenda:

1:XVIII-XIX 2:XX 3:XXI



- Mattoni pieni ¹
- Mattoni forati ³
- Coppi ³
- Pietra a spacco ¹
- Intonaco di calce (finitura) ¹
- Intonaco di calce (rinzaffo) ¹
- Intonaco di calce (finitura) ²
- Intonaco di calce (rinzaffo) ²
- Intonaco cementizio ²
- Stuccatura ²
- Lattonerie ³
- Ferro ²
- Apposizione (cartelli, elettrico) ³
- Legno ²
- Vetro ²
- Plastica ³



Particolare muratura (mattoni pieni, pietra, intonaco cementizio)



Particolare in ferro



Legno e pietra



Mattoni forati e pieni