



Figura 3.38. Iglesia de San Juan, Lorca, 2023. Immagine dell'autore

IGLESIA DE SAN JUAN - STATO DEI LUOGHI

PLANIMETRIA, SCALA 1:250

La planimetria restituisce lo stato attuale dell'intorno della Iglesia de San Juan.

Le strade che conducono alla chiesa sono prevalentemente carrabili, di conseguenza la frattura con i percorsi pedonali della città è netta. Ne consegue che la chiesa risulta, anche solo osservandone la collocazione rispetto al tessuto urbano, piuttosto isolata.

Risalta subito all'occhio la prossimità della strada carrabile che circumnaviga la chiesa rendendo ostile l'ingresso al portale di accesso originario sul prospetto principale a Sud. Sul retro è presente una pavimentazione che, realizzata nei precedenti lavori di restauro del 1992, si conserva ad oggi in buono stato.

La chiesa risulta inaccessibile: tutte le aperture sono state tamponate con murature per inibire l'accesso a chi non autorizzato.

All'interno la chiesa, priva di coperture ad eccezione della cupola e di poche volte murarie, presenta un rudimentale sistema di consolidamento dei pilastri e delle volte ancora conservate realizzato con murature in blocchi di calcestruzzo.

La condizione generale di degrado avanzato, causato da un prolungato abbandono, è stata acuita dagli effetti del sisma. A peggiorare il quadro è intervenuto un clima di disinteresse generale che ha portato a uno spostamento dell'attenzione della popolazione verso altre aree urbane lasciando la chiesa in stato di incuria.

Pagine a seguire: Iglesia de San Juan, Lorca, Planimetria dello stato dei luoghi. Scala 1:250
Elaborazione grafica dell'autore.