


IGLESIA DE SAN JUAN: GLI INTERVENTI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE



Lo schizzo di progetto evidenzia la necessità di consolidare l'estradosso delle volte in seguito alla rimozione delle murature di sostegno attualmente presenti. Sul prospetto principale della chiesa si inserisce il corpo architettonico della passerella, che consente di accedere agli spazi interni per mezzo di un'apertura già presente.



La vista aerea dell'Iglesia de San Juan mostra l'inserimento del progetto all'interno del contesto urbano, con un'intervento che agevoli e renda sicuro l'accesso al sito. Sulla sommità della navata si inseriscono i nuovi profili architettonici che rievocano la spazialità originaria della chiesa e delle sue volte, senza ricostruirne la copertura.