






retro prospetto




sezione A-A



prospetto principale




prospetto sud




prospetto nord


L'edificio si costituisce di un piano rialzato e di un primo piano, una torre centrale sulla quale e' collocato un orologio. La struttura portante e' in muratura, pietrame e malta di calce grassa, rivestita ad ogni metro di altezza da una cintura di calcestruzzo o mattoni. Gli archi del portico sono in muratura di mattoni pressati, i solai in struttura mista laterizio e c.a. 1960: demizione copertura in legno ricostruita in c.a..



pianta copertura



pianta piano primo



pianta piano terra

0 1 2 3 4 5 m




Municipio


Edificio costituito da un piano rialzato con rivendita tabacchi e generi diversi, deposito merci e panificio con forno a legna e un primo piano. Struttura portante in muratura e solai misti laterizio e c.a., copertura a falde inclinate e tegole marsigliesi.

LEGENDA DEGRADI	
macchia	vegetazione infestante
lesione	rappezzo di malta
crolli	superfettazione
manca	degrado antropico


LEGENDA CAUSE DEGRADI	
degrado	causa
macchia	-umidità da risalita capillare -assenza o mal funzionamento canale di gronda in copertura -umidità da perle localizzate di impianti sanitari e di smaltimento e convogliamento acque piovane -mal funzionamento gocciolatoio -deposito sull'intonaco di solfati di Ca e Mg presenti nei calcari
manca	Fessurazione e disgregazione dell'intonaco per azione di: -acqua piovana -infiltrazioni dalla copertura -umidità di risalita -degrado della copertura
lesione	Degrado strutturale
rappezzo di malta	Interventi sulle murature con uso improprio dei materiali
crolli	Gedimento della copertura e della muratura
superfettazione	Addizioni recenti all'edificio che ne diminuiscono la coerenza e la leggibilità rispetto all'assetto originario
vegetazione infestante	Stato di abbandono del fabbricato e deposito di semi nelle fessure e nelle tegole
degrado antropico	Collocazione impropria degli elementi tecnologici




sezione A-A



prospetto principale




prospetto nord




retro prospetto



prospetto sud



pianta piano primo



pianta piano terra

0 1 2 3 4 5 m



Tabacchi e generi diversi