


La chiesa è caratterizzata da un'unica navata centrale al cui termine si trova l'altare, in posizione frontale rispetto all'ingresso.
1951: viene eseguito un ampliamento della canonica con la realizzazione di una camera e un magazzino al piano terra.
1960: demolizione del corpo chiesa interessato da eccessive lesioni subito ricostruito in c.a. mantenendo solo il campanile originario, elevazione del corpo canonico per costruzione di una sala catechistica.




Chiesa e cannica

Edificio costituito da un unico piano rialzato al cui interno erano presenti tre botteghe e i relativi alloggi. Struttura portante in muratura, solai misti laterizio e c.a., copertura a falde inclinate con tegole marsigliesi.

LEGENDA DEGRADI	
macchia	vegetazione infestante
lesione	rappezzo di malta
crolli	superfettazione
mancanza	degrado antropico

LEGENDA CAUSE DEGRADI	
degrado	causa
macchia	-umidità da risalita capillare -assenza o mal funzionamento canale di gronda in copertura -umidità da perdite localizzate di impianti sanitari e di smaltimento e convogliamento acque piovane -malfunzionamento gocciolatoio -deposito sull'intonaco di solfati di Ca e Mg presenti nei calcari
mancanza per distacco dell'intonaco	Fessurazione e disgregazione dell'intonaco per azione di: -acqua piovana -infiltrazioni dalla copertura -umidità di risalita -degrado della copertura
lesione	Degrado strutturale
rappezzo di malta	Interventi sulle murature con uso improprio dei materiali
crolli	Cedimento della copertura e della muratura
superfettazione	Addizioni recenti all'edificio che ne diminuiscono la coerenza e la leggibilità rispetto all'assetto originario
vegetazione infestante	Stato di abbandono del fabbricato e deposito di semi nelle fessure e nelle tegole
degrado antropico	Collocazione impropria degli elementi tecnologici



Botteghe artigiane