



PIANO SECONDO

Fuori scala



Cemento

La pavimentazione in lastre di cemento bocciardato caratterizza il locale più a sud: essa protegge e rende praticabile un solaio che con tutta probabilità fu realizzato nella seconda metà del XX secolo.




Cotto

Il cotto è il materiale che interessa il locale centrale del piano secondo: in questa stanza è presente un caminetto: sicuramente si trattava di uno spazio ad uso residenziale.



Legno

Ciò che resta del balcone è un assito in legno disconnesso; questo poggia su balaustre di granito.





Piastrelle

Anche su questo piano il pianerottolo del corpo scala è pavimentato con piastrelle.

PIANO TERZO

Fuori scala




Cotto

La pavimentazione in cotto di questo piano è particolarmente degradata: in più punti il solaio ha ceduto ed esistono pericolosi buchi che si aprono sul il piano inferiore.



Legno

I locali interessati dalla pavimentazione in legno non si sono potuti rilevare direttamente: la fotografia mostra l'assito presente al piano primo.



Piastrelle

Le piastrelle di questa pavimentazione sono ben conservate nonostante i depositi superficiali presenti.

LEGENDA:



CEMENTO BOCCIARDATO



COTTO



LEGNO



PIASTRELLE



LOCALI GIÀ OGGETTO DI RESTAURO