



Casa Sella SEZIONE D-D'

Scala 1:100
0m 1 10



Particolare 2



La sezione mostra al piano terra i locali restaurati negli ultimi anni. Al piano primo, a sinistra, la cucina, e, a destra, una stanza che probabilmente era adibita a camera da letto. Al secondo piano non è stato possibile effettuare un rilievo completo.

Legenda cause del degrado:

- a:azioni antropiche
- b:presenza acqua
- c:composizione chimica
- d:oscillazioni termiche
- e:proprietà meccaniche

APPOSIZIONE INCOMPATIBILE

COLATURA

DEPOSITO SUPERFICIALE*


DISTACCO

EROSIONE

FRONTE DI RISALITA


LACUNA

MACCHIA




*Al fine di garantire una corretta e comoda lettura del disegno si è evitato di indicare il degrado "deposito superficiale" attraverso l'apposito retino, poiché questo degrado interessa in modo totale le stanze analizzate.


DEGRADI	INTERVENTI	RIMOZIONE MANUALE	RIMOZIONE INTOCACO	PULITURA SEMPLICE	PULITURA CON ACQUA NEBULIZZATA	DEUMIDIFICAZIONE	STILATURA GIUNTI	REINTEGRAZIONE ELEMENTI MANCANTI	REINTEGRAZIONE INTONACO
APPOSIZIONE INCOMPATIBILE									
COLATURA									
DEPOSITO SUPERFICIALE									
DISTACCO									
EROSIONE									
FRONTE DI RISALITA									
LACUNA									
MACCHIA									



APPOSIZIONE INCOMPATIBILE




DEPOSITO SUPERFICIALE




EROSIONE




LACUNA




COLATURA



DISTACCO



FRONTE DI RISALITA



MACCHIA