

Lanificio Maurizio Sella
Key Plan



LEGENDA:

- AREA OGGETTO DI INTERVENTO
- VOLTE A CROCIERA
- SOFFITTI PIANI
- ACCESSI PEDONALI
- CIOTTOLATO
- LASTRE DI PIETRA

La pavimentazione degli esterni è stata interessata in tempi recenti da un importante intervento di restauro: ogni singola lastra di pietra è stata numerata e riposizionata nella locazione originaria.

A.



TABELLA DELLE CONSISTENZE		
LOCALE	AREA [m ²]	H MIN/MAX [cm]
1	14.7	Vano scala
2	16.1	617/647
3	31.2	617/647
4	18.6	390/410

AREA TOT PIANO [m ²]
80.6


Il locale a tutta altezza presenta segni evidenti del degrado antropico, fisico, chimico e biologico. L'innalzamento della quota d'imposta dell'arco sovrastante il passaggio che attraversa l'edificio ha causato la demolizione del solaio del primo piano. Ciò è visibile all'interno del locale in questione: a metà altezza sono presenti i segni del solaio presente originariamente, e, questi segni, delimitano il diverso trattamento delle pareti.

B.



Scala 1:200

0m 1 5 10



Casa Sella
PIANO TERRA

Scala 1:200

0m 1 5 10



Casa Sella
SEZIONE D-D'