RILIEVO ARCHITETTONICO

PIANTA PIANO SECONDO

PIANTA PIANO PRIMO



SEZIONE F-F'



SEZIONE G-G'



SEZIONE H-H'



SEZIONE I-I'



LEGENDA PAVIMENTI

Pavimento non rilevabile

Pavimenti piano terreno rilevati

Formelle in marmo bianco e colorato

LEGENDA COPERTURE

Copertura originaria

Copertura provvisoria del 2008

Porzione di copertura crollata

ANALISI DEI DEGRADI

I giardini presenti all'interno della villa sono incorsi in un forte stato di deterioramento per mancanza di manutenzione, risultano inaccessibili sia dall'esterno della villa che dall'interno e ad oggi si perde la loro conformità rispetto alla fabbrica. L'edera rampicante che si colloca lungo tutto il perimetro esterno del muro di cinta infesta il portone di ingresso alla villa celandolo interamente alla vista. La copertura della manica a nord è soggetta a rilevanti crolli, i quali hanno permesso alla vegetazione che infestai giardini di inisinuarsi all'interno del fabbricato.

Locale manica a nord infestato della vegetazione a causa del crollo della copertura

RILIEVO FOTOGRAFICO







POLITECNICO DI TORINO

Tesi di Laurea Magistrale
Architettura per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio

TESI

CHIERI SULLA VIA DELLA SETA
Restauro e valorizzazione di Villa Moglia

RELATORE : Maria Adriana Giusti
CORELATORE: Marco Ferrari

CANDIDATE: Ilaria Vaglino
Michela Chierico

IRILIEVO ARCHITTEONICO

TAV 4