ANAGRAFICA

Data	08/01/2026
Versione	1
Note su Impianti	
Note su Elementi Strutturali	La copertura è a doppia falda, è deformabile e mal collegata con deformabilità del 99%. Falde aggettanti di 0.5 m rispetto muratura portante. Coperture parzialmente spingenti 0.1%
Data Sopralluogo	//3/8/2025
Nome Compilatore	Laura Casula

Dettaglio Bene

Denominazione	Cascina Strada Serra Nani
Regione	Piemonte
Provincia	Asti
Comune	Tigliole
Gerarchia	individuo
Bene Complesso	

VULNERABILITA'-RISCHIO

Vulnerabilità Globale	-0.69
Attendibilità Globale	0.55
Vulnerabilità Strutturale	0.08
Attendibilità Strutturale	0.69
Vulnerabilità Superficiale	-0.51
Attendibilità Superficiale	0.46
Data Calcolo	08/01/2026

Prove di Calcolo

Vulnerabilità Globale	
Attendibilità Globale	
Vulnerabilità Strutturale	
Attendibilità Strutturale	

Vulnerabilità Superficiale	
Attendibilità Superficiale	
Data Calcolo	

Rischio - ISPRA

Rischio Individuale	
Data Calcolo	
Rischio Locale	
Data Calcolo	

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Infissi esterni

Ispezionabilità	1-20%
Note	Infissi in legno con vetro singolo

Danni di Infissi esterni

Localizzazione	
Diffusione (%)	100
Livello di Gravità	Bassa
Livello di Urgenza	Basso
Tipo di Intervento	
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	
Tipologia di Danno	Macchie da umidità
Materiali	
ORGANICI NATURALI-LEGNO	

Localizzazione	
Diffusione (%)	100
Livello di Gravità	Bassa
Livello di Urgenza	Basso

Tipo di Intervento	
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	
Tipologia di Danno	Disgregazione materiale
Materiali	
ORGANICI NATURALI-LEGNO	

Infissi interni

Ispezionabilità	0%
Note	

Rivestimenti e decorazioni esterne: Dati non presenti

Apparato decorativo interno: Dati non presenti

Rivestimenti interni

Ispezionabilità	21-40%
Note	intonaco a uno strato

Danni di Rivestimenti interni

Localizzazione	
Diffusione (%)	100
Livello di Gravità	Bassa
Livello di Urgenza	Basso
Tipo di Intervento	
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	19.1 - INTONACO LISCIO
Tipologia di Danno	Alterazione degli strati superficiali
Materiali	
AGGREGATI ARTIFICIALI-MALTE-MALTA DI CALCE E GESSO	

Localizzazione	

Diffusione (%)	100
Livello di Gravità	Bassa
Livello di Urgenza	Basso
Tipo di Intervento	
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	19.1 - INTONACO LISCIO
Tipologia di Danno	Macchie da umidità
Materiali: Dati non presenti	

Localizzazione	
Diffusione (%)	100
Livello di Gravità	Alta
Livello di Urgenza	Alto
Tipo di Intervento	
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	19.1 - INTONACO LISCIO
Tipologia di Danno	Disgregazione materiale
Materiali	
AGGREGATI ARTIFICIALI-MALTE-MALTA DI CALCE E GESSO	

Pavimenti esterni

Ispezionabilità	61-80%
Note	

Pavimenti interni: Dati non presenti

Collegamenti verticali: Dati non presenti

Coperture

Ispezionabilità	21-40%
Note	tetto a due falde simm. con struttura lignea e manto di copertura in coppi; la rimessa agricola presenta capriate lignee. In corrispondenza delle ultime due campate del fabbricato, verso la sua estremità orientale, si innesta perpendicolare alla falda, un breve tratto del tetto, forse porzione superstite della copertura di una manica laterale oggi in rovina

Danni di Coperture

Localizzazione	
Diffusione (%)	100
Livello di Gravità	Bassa
Livello di Urgenza	Basso
Tipo di Intervento	
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	
Tipologia di Danno	Alterazione degli strati superficiali
Materiali: Dati non presenti	

Localizzazione	
Diffusione (%)	100
Livello di Gravità	Bassa
Livello di Urgenza	Basso
Tipo di Intervento	
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	
Tipologia di Danno	Macchie da umidità
Materiali: Dati non presenti	

Localizzazione	
Diffusione (%)	100
Livello di Gravità	Bassa
Livello di Urgenza	Basso
Tipo di Intervento	
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	
Tipologia di Danno	Danni strutturali
Materiali: Dati non presenti	

Strutture di orizzontamento

Ispezionabilità	1-20%

Note	materiale prevalente legno

Strutture di elevazione

Ispezionabilità	41-60%
Note	Parete in mattoni di terra con basamento in mattoni cotti; questi sono impiegati anche in corrispondenza di aperture e angoli per irrobustire la struttura muraria

Danni di Strutture di elevazione

Localizzazione	
Diffusione (%)	100
Livello di Gravità	Bassa
Livello di Urgenza	Basso
Tipo di Intervento	
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	18 - LATERIZIO
Tipologia di Danno	Disgregazione materiale
Materiali	
AGGREGATI ARTIFICIALI-LATERIZI	

Localizzazione	Parti della facciata lato destro
Diffusione (%)	10
Livello di Gravità	Alta
Livello di Urgenza	Basso
Tipo di Intervento	
Tipo di Localizzazione	Concentrato
Tecnica	18 - LATERIZIO
Tipologia di Danno	Parti mancanti
Materiali	
AGGREGATI ARTIFICIALI-LATERIZI	

Fondazioni

Ispezionabilità	0%
Note	

IMPIANTI

Smaltimento acque piovane: Dati non presenti

Elettrico: Dati non presenti

Riscaldamento e condizionamento: Dati non presenti

Idrico: Dati non presenti

ALLEGATI DANNI

Immagini

Dati non presenti

Altri Allegati

Non ci sono altri allegati

ALLEGATI IMPIANTI

Immagini

Non ci sono immagini

Altri Allegati

Non ci sono altri allegati