ANAGRAFICA

Data	01/07/2026
Versione	1
Note su Impianti	
Note su Elementi Strutturali	
Data Sopralluogo	//06/02/2026
Nome Compilatore	Laura Casula

Dettaglio Bene

Denominazione	Casa Canonica della Parrocchia di San Pietro Apostolo
Regione	Piemonte
Provincia	Asti
Comune	Moasca
Gerarchia	individuo
Bene Complesso	

VULNERABILITA'-RISCHIO

Vulnerabilità Globale	-0.78
Attendibilità Globale	0.78
Vulnerabilità Strutturale	-0.26
Attendibilità Strutturale	1.00
Vulnerabilità Superficiale	-0.64
Attendibilità Superficiale	0.59
Data Calcolo	01/07/2026

Prove di Calcolo

Vulnerabilità Globale	
Attendibilità Globale	
Vulnerabilità Strutturale	
Attendibilità Strutturale	
Vulnerabilità Superficiale	
Attendibilità Superficiale	

Data Calcolo	

Rischio - ISPRA

Rischio Individuale	
Data Calcolo	
Rischio Locale	
Data Calcolo	

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Infissi esterni

Ispezionabilità	21-40%
Note	Infissi in legno con vetro singolo

Danni di Infissi esterni

Localizzazione	
Diffusione (%)	1
Livello di Gravità	Bassa
Livello di Urgenza	Medio
Tipo di Intervento	
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	
Tipologia di Danno	Macchie da umidità
Materiali: Dati non presenti	

Localizzazione	
Diffusione (%)	1
Livello di Gravità	Bassa
Livello di Urgenza	Basso
Tipo di Intervento	
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	

Tipologia di Danno	Disgregazione materiale
Materiali: Dati non presenti	

Infissi interni

Ispezionabilità	0%
Note	

Rivestimenti e decorazioni esterne

Ispezionabilità	21-40%
Note	

Danni di Rivestimenti e decorazioni esterne

Localizzazione	
Diffusione (%)	100
Livello di Gravità	Bassa
Livello di Urgenza	Medio
Tipo di Intervento	Intervento complessivo
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	
Tipologia di Danno	Alterazione degli strati superficiali
Materiali: Dati non presenti	

Localizzazione	
Diffusione (%)	50
Livello di Gravità	Alta
Livello di Urgenza	Alto
Tipo di Intervento	
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	
Tipologia di Danno	Parti mancanti
Materiali: Dati non presenti	

Localizzazione	
Diffusione (%)	40
Livello di Gravità	Bassa
Livello di Urgenza	Basso
Tipo di Intervento	Intervento complessivo
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	
Tipologia di Danno	Attacchi biologici
Materiali	
AGGREGATI ARTIFICIALI-MALTE-MALTA DI CALCE E GESSO	

Apparato decorativo interno: Dati non presenti

Rivestimenti interni: Dati non presenti

Pavimenti esterni

Ispezionabilità	0%
Note	

Pavimenti interni

Ispezionabilità	0%
Note	

Collegamenti verticali

Ispezionabilità	0%
Note	

Coperture

Ispezionabilità	1-20%
Note	Copertura composta da due tetti a doppia falda, con struttura lignea e manto di copertura in coppi laterizi. Le due porzioni sono giustapposte perpendicolarmente l'una all'altra e si intersecano parzialmente

Danni di Coperture

Localizzazione	
Diffusione (%)	1
Livello di Gravità	Bassa
Livello di Urgenza	Basso
Tipo di Intervento	Monitoraggio
Tipo di Localizzazione	
Tecnica	
Tipologia di Danno	Alterazione degli strati superficiali
Materiali: Dati non presenti	

Localizzazione	
Diffusione (%)	1
Livello di Gravità	Bassa
Livello di Urgenza	Basso
Tipo di Intervento	Monitoraggio
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	
Tipologia di Danno	Macchie da umidità
Materiali	
AGGREGATI ARTIFICIALI-TERRE-TERRA "COTTA" AL SOLE O MATTONE CRUDO	
ORGANICI NATURALI-LEGNO	

Strutture di orizzontamento

Ispezionabilità	0%
Note	

Strutture di elevazione

Ispezionabilità	41-60%
Note	muratura portante, realizzata in mattoni di terra cruda, mattoni cotti e pietra locale

Danni di Strutture di elevazione

Localizzazione	
Diffusione (%)	1
Livello di Gravità	Bassa
Livello di Urgenza	Basso
Tipo di Intervento	Intervento complessivo
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	
Tipologia di Danno	Parti mancanti
Materiali	
AGGREGATI ARTIFICIALI-TERRE-TERRA "COTTA" AL SOLE O MATTONE CRUDO	

Localizzazione	
Diffusione (%)	1
Livello di Gravità	Bassa
Livello di Urgenza	Basso
Tipo di Intervento	Intervento complessivo
Tipo di Localizzazione	Diffuso
Tecnica	
Tipologia di Danno	Disgregazione materiale
Materiali	
AGGREGATI ARTIFICIALI-LATERIZI	
AGGREGATI ARTIFICIALI-LATERIZI	
AGGREGATI ARTIFICIALI-TERRE-TERRA "COTTA" AL SOLE O MATTONE CRUDO	

Fondazioni

Ispezionabilità	0%
Note	

IMPIANTI

Smaltimento acque piovane: Dati non presenti

Elettrico: Dati non presenti

Riscaldamento e condizionamento: Dati non presenti

Idrico: Dati non presenti

ALLEGATI DANNI

Immagini

Dati non presenti

Altri Allegati

Non ci sono altri allegati

ALLEGATI IMPIANTI

Immagini

Non ci sono immagini

Altri Allegati

Non ci sono altri allegati