


LACUNE/MANCANZA	
DESCRIZIONE	Presenza di vuoti nella tessitura dell'edificio mediante la perdita di continuità delle superfici. Ad esempio l'assenza di una pannellatura di rivestimento o la mancanza di tegole.
TIPO	FISICO
INTENSITA'	ELEVATA
LOCALIZZAZIONE	Si manifesta praticamente ovunque.
ANALISI CAUSA	Presenza di vuoti nella tessitura dell'edificio mediante la perdita di continuità delle superfici dovute alla mancanza di manutenzione.
INTERVENTO	Gli elementi dovranno essere riportati alla condizione originale mediante il ripristino dell'integrità dell'elemento. Le componenti sostitutive delle mancanti dovranno essere realizzate con lo stesso materiale dimensioni, lavorazioni e finiture.

SUPERFETTAZIONE	
DESCRIZIONE	Presenza di aggiunte e/o modifica successiva al periodo di costruzione del manufatto.
TIPO	ANTROPICO
INTENSITA'	ELEVATA
LOCALIZZAZIONE	Si manifesta, per la maggior parte delle volte, negli elementi finestrati e nelle geometrie tamponate dei muri di cinta.
ANALISI CAUSA	Presenza di aggiunte e/o modifica successiva al periodo di costruzione del manufatto dovute a rimaneggiamenti successivi.
INTERVENTO	Gli elementi dovranno essere riportati alla condizione originale mediante il loro ripristino. Ad esempio i serramenti dovranno essere ricostruiti a modello di quelli rimasti nel padiglione due, le aperture presenti nei muri di cinta, chiuse nel corso degli anni, dovranno essere riaperte e così via.



EVIDENZA DI FENOMENI DI LACUNE/MANCANZE



EVIDENZA DI FENOMENI DI SUPERFETTAZIONE