



Stato di conservazione della cappella mediadiana sud, Chiesa di Sant'Egidio

Analisi Materica

- Intonaco**
Porzioni intonacate su cui è stata effettuata una tinteggiatura color ocra.
- Stucchi decorativi**
Elementi decorativi e stuccature.
- Superfici in muratura**
Superfici in muratura faccia a vista, porzioni scoperte in seguito al distacco della superficie intonacata.
- Stucchi affrescati**
Bassorilievi affrescati sull'architrave del primo ordine.
- Stucchi decorativi altare**
Elementi decorativi e stuccature.
- Intonaco altare**
Porzioni dell'altare intonacate.
- Pavimentazione cappella**
Pavimentazione in pietra.
- Vegetazione**
Muschi e piccole piante.

Analisi dei degradi

- Patina biologica**
Massa organica dovuta all'infiltrazione di acqua e umidità, per mancanza del serramento nella porzione superiore.
- Degr. decorticale, distacco**
Distacco di rilevanti porzioni di intonaco dovute a infiltrazioni d'acqua e ai relativi cicli di gelo-disgelo, per l'assenza della copertura.
- Risalita capillare**
Distacco di rilevanti porzioni di intonaco dovute alla risalita d'acqua dal terreno.
- Lacuna**
Mancanza di elementi decorativi o di porzioni murarie dovute a crolli o all'asportazione da parte di interventi pregressi.
- Alterazione cromatica**
Dovuta all'azione delle radiazioni solari, e dell'infiltrazione dell'acqua su porzioni affrescate
- Polverizzazione**
Dovuta all'azione delle precipitazioni atmosferiche sugli stucchi decorativi
- Disgregazione**
Dovute all'erosione per gli elementi in quota e all'infiltrazione dell'acqua e dei relativi cicli di gelo e disgelo.

