



Concept degli interventi



Sala di Caccia
Illuminazione generale indiretta: relamping degli apparecchi storici presenti con sorgenti LED.

Sala Valletti
Restauro conservativo degli apparecchi storici a sospensione, danneggiati da interventi impropri, e relamping con sorgenti LED.

Sala da Ballo
Adeguamento dell'altezza del lampadario storico, per il controllo delle riflessioni velanti sugli affreschi.
Sostituzione delle sorgenti attualmente installate con sorgenti LED.

