




Piano paesaggistico- ambiti Catania

Mineo

Mineo - Borgo Pietro Lupo

Percorso Catania Fontanarossa - Borgo Lupo




L'edificio Caserma è composto da un piano rialzato e da un primo piano. La struttura portante è in muratura caratterizzata da pietrame e malta di calce grassa intervallata ad ogni metro di altezza da cinture di calcestruzzo o di laterizio, i solai sono in struttura mista laterizio e cemento.
 1954: primo ampliamento dell'edificio, con la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica addossato all'esistente e sopraelevando i locali delle poste.
 1960: vengono demoliti i solai di copertura poi ricostruiti in latero cemento.



Caserma, particolare della muratura portante



Caserma, 1940, Ufficio postale a un solo piano



edifici originali (red dot)
 edifici ricostruiti (yellow dot)

A causa dei cedimenti del terreno del rilevato, molti degli edifici hanno subito lesioni e dissesti importanti che ne hanno reso necessaria la demolizione e ricostruzione, questa volta in cemento armato.



LEGENDA CAUSE DEGRADI	
degrado	causa
macchia	-umidità da risalita capillare -assenza o mal funzionamento canale di gronda in copertura -umidità da perditte localizzate di impianti sanitari e di smaltimento e convogliamento acque piovane -malfunzionamento gocciolatoio -degrado sull'intonaco di solfati di Ca e Mg presenti nei calcari
mancanza per distacco dell'intonaco	Fessurazione e disgregazione dell'intonaco per azione di: -acqua piovana -infiltrazioni della copertura -umidità di risalita -degrado della copertura
lesione	Degrado strutturale
riappizzo di malta	Interventi sulle murature con uso improprio dei materiali
crolli	Cedimento della copertura e della muratura
superfettazione vegetazione infestante	Addizioni recenti all'edificio che ne diminuiscono la coerenza e la leggibilità rispetto all'esistente Stato di abbandono del fabbricato e deposito di semi nelle fessure e nelle tesole
degrado antropico	Collocazione impropria degli elementi tecnologici

LEGENDA DEGRADI			
	macchia		vegetazione infestante
	lesione		riappizzo di malta
	crolli		superfettazione
	mancanza		degrado antropico