


TRATTA 4: DEGRADI, INTERVENTI DI RESTAURO E NUOVE DESTINAZIONI



Legenda

Tipologie

Stazione- Sottostazione

Casello

Stato di conservazione degli immobili

Restaurata e-o Riattivata

In buono stato di conservazione ma inutilizzata

Danneggiata e-o in cattivo stato di conservazione

Destinazioni attuali e/o possibili

Strutture museali e-o espositive

Rifugi escursionistici

Strutture di sostegno al turismo

Strutture Ricettive

Strutture di Servizio

Proprietà Privata

7. CASCIA-SERRAVALLE (km 44,722)

Tipologia: Casello

Stato di conservazione: buono, in utilizzo

DESTINAZIONE ATTUALE

9. VILLA DI SERRAVALLE (km 47,545)

Tipologia: Casello

Stato di conservazione: buono, lievi danni da sisma

DEGRADI PRINCIPALI:

- incuria e abbandono del fabbricato e del contesto

- assenza di infissi

- copertura disconnessa dalla struttura e incompleta

- vegetazione infestante

INTERVENTI NECESSARI

- interventi di pulizia dell'area

- interventi di risanamento dell'integrità strutturale dell'edificio

- risanamento infissi e copertura

POSSIBILI DESTINAZIONI

8. NORCIA (km 51,250)

Tipologia: Stazione

Stato di conservazione: distrutto dal sisma

DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO RICOSTRUITO