

TRATTA 3: LA VALLE DEL CORNO

LE VALENZE ARCHITETTONICHE E INGEGNERISTICHE, LA TRATTA IN FONDO ALLA VALLE



TRIPONZO-VISSO (km 34,351)
Stato di conservazione: degradato
Uso attuale: abbandonato
Popolazione servita: 1105 ab.
Prossimità: Terme di Triponzo




VOLPETTI (km 36,797)
Stato di conservazione: demolito

CASELLO (km 40,220)
Stato di conservazione: degradato
Uso attuale: abbandonato

BISELLI (km 41,570)
Stato di conservazione: degradato
Uso attuale: abbandonato



TRIPONZO (m 435)
Percorribile
BALZA TAGLIATA I (m 109)
Percorribile
BALZA TAGLIATA II (m 222)
Non percorribile post sisma
BISELLI (m 252)
Non percorribile



TRATTA 4: LA VALLE DI NORCIA

LE VALENZE ARCHITETTONICHE E INGEGNERISTICHE, LA TRATTA INCOMPLETA



CASCIA-SERRAVALLE (km 44,722)
Stato di conservazione: restaurato
Uso attuale: abitazione privata
Popolazione servita: 3124 ab.
Prossimità: Città e Santuario di Cascia (km 12 ca.)
Gaia Rafting

NORCIA (km 51,250)
Stato di conservazione: gravemente danneggiato dal sisma
Popolazione: 4815 ab.
Prossimità: Impianti per la norcineria
Piana di Castelluccio
Parco Nazionale dei Sibillini



VILLA DI SERRAVALLE (km 47,645)
Stato di conservazione: degradato
Uso attuale: abbandonato



SERRAVALLE (m 252)
Percorribile

