


Casa Sella
PROSPETTO NORD



Legenda cause del degrado:

- a:azioni antropiche
- b:presenza acqua
- c:composizione chimica
- d:oscillazioni termiche
- e:proprietà meccaniche
- f:azione eolica
- g:agenti biologici

APPOSIZIONE INCOMPATIBILE



DISGREGAZIONE



DISTACCO



EFFLORESCENZA



EROSIONE



FRATTURAZIONE



FRONTE DI RISALITA



LACUNA



MACCHIA



PATINA BIOLOGICA



PRESENZA DI VEGETAZIONE




RISARCITURA INCOMPATIBILE




DEGRADI	INTERVENTI	RIMOZIONE MANUALE	RIMOZIONE INTOCACO	PULITURA SEMPLICE	PULITURA CON ACQUA NEBULIZZATA	DEUMIDIFICAZIONE	BIOCIDI	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	STILATURA GIUNTI	REINTEGRAZIONE ELEMENTI MANCANTI	REINTEGRAZIONE INTONACO
APPOSIZIONE INCOMPATIBILE											
DISGREGAZIONE											
DISTACCO											
EFFLORESCENZA											
EROSIONE											
FRATTURAZIONE											
FRONTE DI RISALITA											
LACUNA											
MACCHIA											
PATINA BIOLOGICA											
PRESENZA DI VEGETAZIONE											
RISARCITURA INCOMPATIBILE											



APPOSIZIONE INCOMPATIBILE




DISTACCO



EROSIONE




FRONTE DI RISALITA



MACCHIA




PRESENZA DI VEGETAZIONE



DISGREGAZIONE




EFFLORESCENZA




FRATTURAZIONE



LACUNA



PATINA BIOLOGICA



RISARCITURA INCOMPATIBILE