


PIANO TERRA

Fuori scala



Cotto

La pavimentazione in cotto del piano terra si presenta degradata in diversi punti: questo locale originariamente era chiuso sul lato nord.



Legno

Questo assito in legno è delimitato dalla pavimentazione in cotto da una lastra di pietra: questa è presente sulla soglia della porta di ingresso al locale.





Piastrille

La pavimentazione dei pianerottoli del corpo scala è sempre caratterizzata dalla presenza di piastrelle di colore chiaro.

PIANO PRIMO

Fuori scala



Cemento

La cucina e la stanza adiacente sono caratterizzate da una pavimentazione in cemento bocciardato.



Cotto

La pavimentazione in cotto del primo piano si presenta in alcune parti rovinata in altre del tutto mancante.



Legno

La pavimentazione in legno del primo piano presenta una decorazione a forma di stella inscritta in un rombo.



Piastrille

Le piastrelle si presentano in gran parte fratturate, come al piano terra e ai piani superiori.

LEGENDA:

CEMENTO BOCCIARDATO COTTO LEGNO PIASTRELLE LOCALI GIÀ OGGETTO DI RESTAURO