Indagine termografica - Prospetto interno con affaccio su corte

11:38:54 | 13.09.2016 | Vista sul secondo piano della manica con affaccio sulla corte, ripresa dalla loggia della manica opposta.



10:17:26 | 13.09.2016 | Spettro IR - Scala cromatica IRON
Dal termogramma si nota un arco a tutto sesto vicino all'attuale apertura a destra

09:45:08 | 13.09.2016 | Affaccio sulla corte interna del Palazzo Acaja, ripresa dalla loggia della manica opposta.



09:54:16 | 13.09.2016 | Spettro IR - Scala cromatica IRON
Dal termogramma si possono individuare due archi vicino alle attuali aperture, a destra e a sinistra

15:50:18 | 13.09.2016 | Vista sul primo piano della corte interna de Palazzo, ripresa dalla manica opposta.



14:55:52 | 13.09.2016 | Spettro IR - Scala cromatica B/N
Soltanto per quindici minuti è stato possibile osservare l'arco ogivale con annessa rifinitura, collocato tra le due attuali aperture.

Restituzione degli elementi individuati sul prospetto