



DATA DI ACQUISIZIONE:
16/06/2024
DISPOSITIVO:
Nikon D3200

TAV 03

Rilevo fotografico e
analisi dello stato di fatto
del lotto dell'Ex-Lanificio

Edifici



- Istituto Alberghiero Bobbio
- Portici
- Edifici inaccessibili oggetto di riqualificazione
- Uffici comunali
- Teatro

Piazza

- a Calcestruzzo
- b Terra Battuta
- c Ghiaia
- d Lastricato danneggiato
- e Erba incolta
- Percorso mezzi



0 m 5 m 10 m 15 m 20 m



DISPOSITIVO: Nikon D 3200

DATA DI ACQUISIZIONE: 16/06/2024

FONTE A SUPPORTO DELLA MODELLAZIONE:

Nuvola di punti

Rilevo morfologico, Novembre 2008, Arch. Curto D,

Arch. Curto C., Arch. Durando R. con aggiornamento

dello Studio Garzino

STUDENTESSA:

Fabbricatore Michela

RELATORE:

Prof. Ing. Giorgio Garzino

CORRELATRICI:

Mariapaola Vozzola

Petra Dalla Zuanna

POLITECNICO DI TORINO

Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-

Resilienza del costruito

TESI: Il disegno per la rigenerazione

urbana dell'isolato che ha ospitato il

Lanificio Bona a Carignano. Gli strumenti

grafici per la definizione delle linee

A.A. 2023/2024

