


ALLEGATO M:  
SCHEDE DI ANALISI STRATIGRAFICA

RIF. FOTO	DSC_0002
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>1</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Contrafforte laterale sinistro.
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradì in superficie.

#### COLORE

Grigio chiaro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	2	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	8	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

#### SEQUENZA STRATIGRAFICA


ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	2-8

#### DIAGRAMMA DI HARRIS





RIF. FOTO	DSC_0002
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>2</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Contrafforte laterale sinistro.
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, disgregazione della malta.

#### COLORE

Grigio chiaro tendente all'ocra.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	1 - 3	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	8 - 9 - 10	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIGRAFICA

ANTERIORE RISPETTO A	1
CONTEMPORANEO RISPETTO A	3
POSTERIORE RISPETTO A	10-9-8

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0002
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>3</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Contrafforte laterale sinistro.
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradì in superficie.

#### COLORE

Grigio scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	2	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	2
POSTERIORE RISPETTO A	-

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

③—②

RIF. FOTO	DSC_0005
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>4</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, dilavamento del materiale lapideo.

#### COLORE

Grigio chiaro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	6	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	11
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	11
POSTERIORE RISPETTO A	6

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0005
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>5</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradì in superficie, efflorescenze.

#### COLORE

Grigio scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	6	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	5-6?
POSTERIORE RISPETTO A	-

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

⑤—⑥

RIF. FOTO	DSC_0006
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>6</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Elemento sommitale in pietra della parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, dilavamento.

#### COLORE

Grigio chiaro tendente ocre.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	5-8	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	12 - 13
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	4
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	4,13,12
CONTEMPORANEO RISPETTO A	5
POSTERIORE RISPETTO A	8

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0008
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>7</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Insegna araldica in pietra
MATERIALE	pietra



OSSERVAZIONI
-
COLORE
Grigio chiaro/bianco.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	8	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	8

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0008
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>8</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Parasta in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE

Ocra, grigio chiaro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	6-9	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	7-1-2-24
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

#### SEQUENZA STRATIG.


ANTERIORE RISPETTO A	1-2-24-6-7
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	9

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0010
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>9</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Elemento basamentale della parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Erosione.

#### COLORE

Grigio, tendente all'ocra


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	10 - 8	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	2 - 24
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

#### SEQUENZA STRATIG.


ANTERIORE RISPETTO A	2-24-8
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	10

#### DIAGRAMMA DI HARRIS





RIF. FOTO	DSC_0010
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>10</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Elemento basamentale della parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Erosione.

#### COLORE

Grigio scuro.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	9	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	2-24
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	2-24-9
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0012
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>11</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Lastre in pietra di copertura
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Erosione.

#### COLORE


Grigio scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	55	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	4	GLI SI APPOGGIA	28 - 52
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	12	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	28-52
CONTEMPORANEO RISPETTO A	55-4
POSTERIORE RISPETTO A	12

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0013
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
USM	12
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocchi in pietra di copertura
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Dilavamento.

#### COLORE

Grigio scuro.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	54	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	6 - 29	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	13	È COPERTO DA	11
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	38


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	11-38
CONTEMPORANEO RISPETTO A	54
POSTERIORE RISPETTO A	29-6-13

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0015
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>13</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Cornice superiore
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradì in superficie.

#### COLORE


Grigio chiaro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	6 - 29 - 30	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	15 - 14 - 16 - 24	È COPERTO DA	12
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	12
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	30-29-6-24-16-15-14

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0015
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>14</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Tamponamento
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, disgregazione della malta.

#### COLORE

Grigio scuro tendente all'ocra.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	15-16-20	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	(-19)
COPRE	-	È COPERTO DA	13
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	13-(-19)
CONTEMPORANEO RISPETTO A	16-20
POSTERIORE RISPETTO A	15

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0016
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>15</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Tamponamento
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Superficie liscia.

#### COLORE


Grigio chiaro, ocre.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	14 - 18 - 26 - 22	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	20-33-34-30-27	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	(-25) - (-19)
COPRE	-	È COPERTO DA	13
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	13-(-19)-20-22-26-18-14
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	33-34-30-27

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0016
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>16</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Tamponamento
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Superficie uniforme, liscia.

#### COLORE

Grigio scuro, ocra.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	14 - 17 - 24 - 22 - 20-21	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	(-19)
COPRE	-	È COPERTO DA	13
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

#### SEQUENZA STRATIG.


ANTERIORE RISPETTO A	13-(-19)-20
CONTEMPORANEO RISPETTO A	17-21-14-22
POSTERIORE RISPETTO A	24

#### DIAGRAMMA DI HARRIS





RIF. FOTO	DSC_0016
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>17</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Superficie uniforme.

#### COLORE

Ocra.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	16-24	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

#### SEQUENZA STRATIG.


ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	16
POSTERIORE RISPETTO A	24

#### DIAGRAMMA DI HARRIS





RIF. FOTO	DSC_0016
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>18</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE

Grigio chiaro.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	26 - 22 - 15	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	26-22
POSTERIORE RISPETTO A	15

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0016
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>-19</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	-
DESCRIZIONE	bucatura con grata in ferro.
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE

Grigio scuro


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	15-22-14-16	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	20


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	20
POSTERIORE RISPETTO A	15-22-14-16

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0016
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>20</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Cornice della bucatura
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Disgregazione del giunto di malta.

#### COLORE

Grigio scuro.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	15 - 14 - 16 - 22 - 21	GLI SI APPOGGIA	
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-19	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-19
POSTERIORE RISPETTO A	15-14-16-22-21

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0016
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>21</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Superficie uniforme.

#### COLORE


Grigio chiaro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	16	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	20
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	20
CONTEMPORANEO RISPETTO A	16
POSTERIORE RISPETTO A	-

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0016
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>22</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Tamponamento
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, disgregazione della malta, dilavamento.

#### COLORE

Grigio scuro, ocra.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	16-23-28-26-14-24-15-20	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	(-25)-(-19)
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	20-(-19)
CONTEMPORANEO RISPETTO A	16-23-18-26-14
POSTERIORE RISPETTO A	24-15

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0016
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>23</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Superficie liscia, uniforme.

#### COLORE


Grigio chiaro tendente ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	22-24	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	22
POSTERIORE RISPETTO A	24

#### DIAGRAMMA DI HARRIS





RIF. FOTO	DSC_0016
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>24</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Tamponamento
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Superficie liscia, uniforme.

#### COLORE

Grigio chiaro tendente all'ocra.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	23-17-16-22	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	8-9-10	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	13
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	13-17-23-16-22
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	8-9-10

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0016
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>- 25</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	-
DESCRIZIONE	Porta d'accesso.
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Legno.

#### COLORE


Marrone scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	22-15-26	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	22-15-26

#### DIAGRAMMA DI HARRIS





RIF. FOTO	DSC_0016
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>26</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Architrave
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Superficie liscia, uniforme.

#### COLORE

Grigio chiaro.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	18-22-15	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	25	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	18
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	25-22-15

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0020
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>27</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Basamento in pietra della parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradati in superficie, erosione, degrado biologico.

#### COLORE

Grigio scuro.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	100-34	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	15-49
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	15-49-34
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	100

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0020
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>28</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocchi in pietra som- mitali sulla copertura
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE

Grigio chiaro scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	11	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	11
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

⑪—②⑧

RIF. FOTO	DSC_0026
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>29</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradì in superficie, depositi scuri.

#### COLORE


Grigio chiaro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	30	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	13-41
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	12
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	12-13-41
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	30

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0026
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>30</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Superficie liscia, uniforme.

#### COLORE

Grigio chiaro tendente all'ocra.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	29-33	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	49-15-41-13
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	13-41-15-49-29
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	33

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0026
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>31</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Insegne araldiche
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE

Bianco.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	33	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	33

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0026
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>32</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Insegne araldiche
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE

Bianco.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	33	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

#### SEQUENZA STRATIG.


ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	33

#### DIAGRAMMA DI HARRIS





RIF. FOTO	DSC_0030
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>33</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE


Ocra, grigio chiaro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	34-30	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	31-32-15-49
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	49-15-32-31-30
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	34

#### DIAGRAMMA DI HARRIS





RIF. FOTO	DSC_0030
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>34</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Parte basamentale della parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, disgregazione della malta, erosione.

#### COLORE

Grigio chiaro.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	33-27	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	15-49
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	15-49-33
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	27

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0030
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>35</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Superficie liscia, uniforme.

#### COLORE


Grigio chiaro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	38	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	41	GLI SI APPOGGIA	
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	38
POSTERIORE RISPETTO A	41

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0030
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>36</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	concio
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE

grigio scuro

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	38	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	38
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

③⑥—③⑧

RIF. FOTO	DSC_0030
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>37</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Insegna affissa in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Iscrizione araba in superficie.

#### COLORE

Bianco.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	38 - 41	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	38-41

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0030
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>38</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Riempimento
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, disgregazione della malta, erosione.

#### COLORE

Grigio chiaro tendente all'ocra.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	35-36-49	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	41	GLI SI APPOGGIA	37
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	12	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	35-36-39-37
POSTERIORE RISPETTO A	12-41

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0030
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>39</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	concio
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE

Grigio scuro


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	38	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	38
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0030
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>40</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	concio
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE

Grigio scuro

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	41	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

#### SEQUENZA STRATIG.


ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	41
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

④①—④①



RIF. FOTO	DSC_0040
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>41</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degrado superficiale.

#### COLORE

Grigio chiaro tendente ocra.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	40	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	49-29-30-53-56	GLI SI APPOGGIA	37-38-35
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

#### SEQUENZA STRATIG.


ANTERIORE RISPETTO A	37-35-38
CONTEMPORANEO RISPETTO A	40
POSTERIORE RISPETTO A	49-29-30-53-56

#### DIAGRAMMA DI HARRIS





RIF. FOTO	DSC_0040
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>42</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degrado superficiale.

#### COLORE

Grigio chiaro tendente all'ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	49	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	49
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

④②—④⑨

RIF. FOTO	DSC_0040
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>43</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, disgregazione della malta, superficie ruvida.

#### COLORE


Grigio chiaro tendente all'ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	49	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	49
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0040
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>44</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, disgregazione della malta, superficie ruvida.

#### COLORE

Grigio chiaro tendente all'ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	49	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	49
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

④④—④⑨

RIF. FOTO	DSC_0040
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>45</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradati in superficie, disgregazione della malta, superficie ruvida.

#### COLORE


Grigio chiaro tendente all'ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	49	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	49
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0040
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>46</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, disgregazione della malta, superficie ruvida.

#### COLORE

Grigio chiaro tendente all'ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	49	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	49
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

④⑥—④⑨

RIF. FOTO	DSC_0040
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>47</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradì in superficie, disgregazione della malta, superficie ruvida.

#### COLORE

Grigio chiaro tendente all'ocra.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	49	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	49
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0040
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>48</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, disgregazione della malta, superficie ruvida.

#### COLORE

Grigio chiaro tendente all'ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	49	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

#### SEQUENZA STRATIG.


ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	49
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

④⑧—④⑨



RIF. FOTO	DSC_0045
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>49</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Tamponamento
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi di lieve entità in superficie.

#### COLORE

Grigio chiaro, tendente ocra.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	42-43-44-45-46-47-48-50-100-99	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	27-34-30-33-56-59-60-61-62-63	GLI SI APPOGGIA	41
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	(-51)
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	41-(-51)
CONTEMPORANEO RISPETTO A	42-43-44-45-46-47-48-50-100-99
POSTERIORE RISPETTO A	27-34-30-33-56-59-60-61-62-63

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0045
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>50</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Concio di chiave in pietra.
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE

Grigio chiaro tendente all'ocra.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	49-51-100-99	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	49-51
POSTERIORE RISPETTO A	100-99

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0045
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>51</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Portale con portone ligneo
MATERIALE	legno



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE

marrone scuro.


#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	50	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	49	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


#### SEQUENZA STRATIG.

ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	49
POSTERIORE RISPETTO A	-

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0048
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>52</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocchi in pietra som- mitali
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, disgregazione della mal-  
ta.

#### COLORE


Grigio scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	55-11	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	-
ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	55-11

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0048
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>53</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocchi in pietra sommitale alla parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie.

#### COLORE


Grigio scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	56	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	54-41-64
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	54-41-64
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	56

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0048
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>54</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocchi in pietra in copertura
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradati in superficie.

#### COLORE


Grigio scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	12	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	53-64	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	55
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	55
CONTEMPORANEO RISPETTO A	12
POSTERIORE RISPETTO A	64-53

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0050
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>55</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Lastre in pietra sommi- tali di copertura
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradì in superficie.

#### COLORE


Grigio scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	11	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	52
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	54	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	52
CONTEMPORANEO RISPETTO A	11
POSTERIORE RISPETTO A	54

#### DIAGRAMMA DI HARRIS





RIF. FOTO	DSC_0050
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>56</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Elemento sommitale in pietra della parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Dilavamento.

#### COLORE


Grigio chiaro tendente all'ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	59-53	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	49-64-66-41
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	53-41-64-49-66-61
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	59

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0050
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>57</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Insegna araldica
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE


Bianco.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	59	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	59

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0050
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>58</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Insegna araldica
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE

Bianco.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	59	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	59

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0050
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>59</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Insegna araldica
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE


Bianco.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	56-60	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	57-58-49-66
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	57-58-49-66
CONTEMPORANEO RISPETTO A	56
POSTERIORE RISPETTO A	60

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0050
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>60</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocchi in pietra della parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Dilavamento.

#### COLORE


Grigio scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	59-61	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	49-79-70
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	59-49-70-79
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	61

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0050
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>61</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocchi in pietra della parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradati in superficie.

#### COLORE


Grigio chiaro tendente all'ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	60-62	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	49-79-82
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	60-79-49-82
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	62

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0050
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>62</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Elemento basamentale della parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradì in superficie.

#### COLORE


Grigio chiaro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	61-63	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	49-82
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	61-49-82
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	63

#### DIAGRAMMA DI HARRIS





RIF. FOTO	DSC_0057
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>63</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie.

#### COLORE


Grigio chiaro tendente all'ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	62-99	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	49-82
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	62-49-82
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	99

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0057
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>64</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocchi in pietra di copertura
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, macchie nere, dilavamento, erosione.

#### COLORE


Grigio scuro, ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	53-56-90	GLI SI APPOGGIA	54-65
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	66-67-70	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	65-54
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	70-67-66-53-90-56

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0057
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>65</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Agglomerato in pietra in copertura
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradati in superficie, erosione.

#### COLORE


Grigio scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	64-90	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	64-90

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0057
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>66</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Tamponamento
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Superficie uniforme, liscia.

#### COLORE


Grigio chiaro tendente all'ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	67-70	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	59-56	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	64
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	64-67-70
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	56-59

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0059
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>67</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Tamponamento
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Superficie liscia, uniforme.

#### COLORE


Grigio chiaro, tendente ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	66-70	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	64
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	64
CONTEMPORANEO RISPETTO A	70
POSTERIORE RISPETTO A	66

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0059
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>68</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Cornice
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradì in superficie.

#### COLORE


Grigio scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A		UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	70-86-73	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-69	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-69, 70-68-73-86
POSTERIORE RISPETTO A	-

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0059
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>-69</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	-
DESCRIZIONE	Bucatura con grata in ferro.
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE

Grigio scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	70	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	68


SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	68
POSTERIORE RISPETTO A	70

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

70-68-69



RIF. FOTO	DSC_0059
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>70</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Tamponamento
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie.

#### COLORE


Grigio scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	66-67-68-72-79-78-74-73-83-77-75-76-86-85-84-87-71-(-69)-78-79	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	60-92-93	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	(-69),(-81)
COPRE	-	È COPERTO DA	64
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	64
CONTEMPORANEO RISPETTO A	66-67-68-72-79-78-74-73-83-77-75-76-86-85-84-87-71-(-69)-78-79
POSTERIORE RISPETTO A	60-92-93

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0059
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>71</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



OSSERVAZIONI
-
COLORE
Ocra

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	70	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	70
POSTERIORE RISPETTO A	-

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

70—71

RIF. FOTO	DSC_0059
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>72</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

#### COLORE

Ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	70-79	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	70-79
POSTERIORE RISPETTO A	-

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

79—72—70

RIF. FOTO	DSC_0059
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>73</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	-
DESCRIZIONE	Bucatura
MATERIALE	pietra



OSSERVAZIONI
Bucature
COLORE
-

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	70-68	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	68
CONTEMPORANEO RISPETTO A	70
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0059
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>74</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE

Bianco.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	70	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	70
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

74—70

RIF. FOTO	DSC_0059
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>75</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



OSSERVAZIONI
-
COLORE
Grigio chiaro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	70-76	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	76-70
POSTERIORE RISPETTO A	-

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0059
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>76</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Lastra in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Superficie omogenea.

#### COLORE


Grigio chiaro tendente all'ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	75-77-70	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	75-77-70
POSTERIORE RISPETTO A	-

#### DIAGRAMMA DI HARRIS





RIF. FOTO	DSC_0060
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>77</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocchi in pietra superiori all'apertura
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradati in superficie, dilavamento, erosione,

#### COLORE


Grigio scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	70-76-(-81)-87	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-81
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-81
CONTEMPORANEO RISPETTO A	70-76
POSTERIORE RISPETTO A	87

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0060
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>78</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Superficie liscia.

#### COLORE

Ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	70-79	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	70-79
POSTERIORE RISPETTO A	-

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0060
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>79</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Tamponamento
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradì in superficie.

#### COLORE


Grigio chiaro, ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	70-72-78-83-82-80	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	61-60	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	70-72-78-83-80
POSTERIORE RISPETTO A	61-60-82

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



#### DIAGRAMMA DI HARRIS

RIF. FOTO	DSC_0060
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>80</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Superficie liscia.

#### COLORE

Ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	79	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	79
POSTERIORE RISPETTO A	-

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

79—80

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

RIF. FOTO	DSC_0060
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>-81</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	-
DESCRIZIONE	Apertura con porta d'accesso lignea.
MATERIALE	-



#### OSSERVAZIONI

Legno.

#### COLORE


Marrone scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	70-87-83-77-88	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	70-87-82-83-88-77

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0060
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>82</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocchi in pietra della parete di facciata
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, erosione, degrado biologico.

#### COLORE


Grigio chiaro, ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	79-83	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	61-62-63	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	79-83
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	61-62-63-79-83

#### DIAGRAMMA DI HARRIS





RIF. FOTO	DSC_0060
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>83</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Tamponamento
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE


Ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	70-79-82	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-81
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-81
CONTEMPORANEO RISPETTO A	70-79
POSTERIORE RISPETTO A	82

#### DIAGRAMMA DI HARRIS





RIF. FOTO	DSC_0060
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>84</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocco in pietra
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Superficie liscia.

#### COLORE

Grigio bianco.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	70	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	70
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

70—84

RIF. FOTO	DSC_0071
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>85</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Tamponamento
MATERIALE	pietra



OSSERVAZIONI
-
COLORE
Ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	70	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	70
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

70—85

RIF. FOTO	DSC_0071
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>86</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Tamponamento
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE

Ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	70	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	68
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	68
CONTEMPORANEO RISPETTO A	70
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

70—86—68

RIF. FOTO	DSC_0071
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>87</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Tamponamento
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, disgregazione del giunto di malta.

#### COLORE


Grigio chiaro tendente ocre.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	70-77-88-89	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	93-94-95	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-81
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	(-81)-70-77
CONTEMPORANEO RISPETTO A	88-89
POSTERIORE RISPETTO A	93-94-95

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0071
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>88</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Tamponamento
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE


Ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	87	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-81
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-81	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-81
CONTEMPORANEO RISPETTO A	87
POSTERIORE RISPETTO A	-

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0071
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>89</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Tamponamento
MATERIALE	pietra




OSSERVAZIONI
-
COLORE
Ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	87	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	87
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0071
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>90</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocchi in pietra som- mitali della parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, dilavamento, macchie nere.

#### COLORE


Grigio scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	92	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	64-65
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	65-64
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	92

#### DIAGRAMMA DI HARRIS





RIF. FOTO	DSC_0090
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>91</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Insegne araldiche
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE


Grigio bianco.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	-	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	92	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	
POSTERIORE RISPETTO A	92

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0090
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>92</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Degradi in superficie, dilavamento, macchie nere, degrado del giunto di malta.

#### COLORE


Grigio scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	93-94-90	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	91-97-70-96
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	96-70-97-91-90
CONTEMPORANEO RISPETTO A	93
POSTERIORE RISPETTO A	94

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0090
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>93</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Superficie liscia, tracce di dilavamento.

#### COLORE


Grigio chiaro tendente ocre.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	92-94	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	70-87
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	70-87
CONTEMPORANEO RISPETTO A	92
POSTERIORE RISPETTO A	94

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0090
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>94</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Basamento in pietra della parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Erosione, disgregazione del giunto di malta.

#### COLORE


Grigio scuro, ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	93-92-95	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	87-97
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	97-87-92-93
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	95

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0090
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>95</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocchi in pietra basamentali
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Erosione, disgregazione del giunto di malta, degradi superficiali.

#### COLORE


Grigio scuro, ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	94	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	87-97
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	87-97-94
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	-

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0090
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>96</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Blocchi in pietra laterali trasversali esterni
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Erosione, disgregazione del giunto di malta, degradi superficiali.

#### COLORE


Grigio scuro, ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	97-98	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	92	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	-
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	97-98-92

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0090
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>97</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Contrafforte
MATERIALE	pietra




OSSERVAZIONI
Erosione, disgregazione del giunto di malta, degradi superficiali.
COLORE
Grigio scuro, ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	96-98	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	92-94-95	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-


SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	96
CONTEMPORANEO RISPETTO A	98
POSTERIORE RISPETTO A	92-94-95

#### DIAGRAMMA DI HARRIS





RIF. FOTO	DSC_0090
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>98</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	contrafforte
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

-

#### COLORE

Grigio chiaro tendente ocre.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	97	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	
CONTEMPORANEO RISPETTO A	97
POSTERIORE RISPETTO A	

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

97—98

RIF. FOTO	DSC_0090
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>99</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Elemento basamentale
MATERIALE	pietra




OSSERVAZIONI
-
COLORE
Grigio chiaro tendente all'ocra.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI


SI LEGA A	50-63-49	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	50-63-49
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	-

#### DIAGRAMMA DI HARRIS



RIF. FOTO	DSC_0090
DATA	20 maggio 2019
LUOGO	Nicosia, Cipro
OGGETTO	Porta di Famagusta
PROSPETTO	Ovest
<b>USM</b>	<b>100</b>
ELEMEN. ARCHIT.	-
ELEMEN. NASCOSTI	-
POSITIVA/NEGATIVA +/-	+
DESCRIZIONE	Basamento in pietra della parasta
MATERIALE	pietra



#### OSSERVAZIONI

Erosione

#### COLORE

Grigio scuro.

#### RAPPORTI STRATIGRAFICI

SI LEGA A	50-49-27	UGUAGLIANZA	-
SI APPOGGIA A	-	GLI SI APPOGGIA	-
TAGLIA	-	È TAGLIATO DA	-
COPRE	-	È COPERTO DA	-
RIEMPIE	-	È RIEMPITO DA	-

SEQUENZA STRATIG.	
ANTERIORE RISPETTO A	50-49-27
CONTEMPORANEO RISPETTO A	-
POSTERIORE RISPETTO A	-

#### DIAGRAMMA DI HARRIS

