


The diagram shows a cross-section of a building facade. A red dashed rectangle is drawn around a portion of the facade, specifically the area between the ground level and the roofline, highlighting the section of the facade that is the focus of the study.

- a:azioni antropiche
- b:presenza acqua
- c:composizione chimica
- d:oscillazioni termiche
- e:proprietà meccaniche
- g:agenti biologici



\*Al fine di garantire una corretta e comoda lettura del disegno si è evitato di indicare il degrado "deposito superficiale" attraverso l'apposito retino, poiché questo degrado interessa in modo quasi totale le stanze analizzate.

<b>DEGRADI</b>	<b>INTERVENTI</b>	RIMOZIONE MANUALE	RIMOZIONE INTONACO	PULITURA SEMPLICE	PULITURA CON ACQUA NEBULIZZATA	DEUMIDIFICAZIONE	BIOCIDI	REINTEGRAZIONE ELEMENTI MANCANTI	REINTEGRAZIONE INTONACO
APPOSIZIONE INCOMPATIBILE									
COLATURA									
DEPOSITO SUPERFICIALE									
DISGREGAZIONE									
DISTACCO									
FRONTE DI RISALITA									
LACUNA									
MACCHIA									
PATINA BIOLOGICA									
RISARCITURA INCOMPATIBILE									

